

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-004

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 03 日	检查地点	光伏场区、料场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站、料场安全及质量施工情况		
存在问题	1、材料吊装区域未设置警示带，道路及车辆进出口区域未设置安全警示标牌； 2、水面作业人员浮船未配备安全带，救生圈不足的必须及时增加； 3、料场灭火器未定期检查、见检查记录卡，		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	魏树成 王季东	施工项目部 签收人/日期	魏树成 2023.11.3
整改情况	1. 增加安全标识 2. 增加救生圈配备 3. 定期对灭火器进行检查 整改负责人：魏树成 日期：2023.11.4		
复查意见	经复查，部分已整改符合要求。 复查人：王季东 日期：2023.11.04		