

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-005

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 10 日	检查地点	光伏场区、料场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理对光伏区、储能场站、料场安全及质量施工情况		
存在问题	1、储能场区临时用电不规范，电线乱拉乱接； 2、打桩及吊装区域，未设置安全警示标牌、警示带 3、料场办公区域用电不规范，接线装置未安装漏电保护器； 3、新胜区域多处 4 平方电缆接线未完成； 4、钢平台焊接区域氧气瓶与乙炔瓶随意乱放，安全距离不够，		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	魏树斌 胡斌	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.11.6
整改情况	规范储能场区和料场办公区域用电，打桩 和吊装区域已设置警示带和安全警示牌 整改负责人：魏峰 日期：2023.11.12		
复查意见	经复查，部分整改符合要求。电线电缆电 未完全整改，尽快整改后报监理查验。 复查人：胡斌 日期：2023.11.12.		