

监理检查记录表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-007

施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 24 日	检查地点	光伏场区、料场、储能 场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、送出线路终端铁塔基础施工人员未戴安全帽； 2、现场材料（钢筋、地脚螺栓）随意放置与地面，未做有效保护措施； 3、所有现场安全标识标牌已损坏的未及时更换； 4、钢平台焊接加固时发电机未接地。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王子东 胡立楠	施工项目部 签收人/日期	管宇阳 2023.11.24
整改情况	安全帽已按要求配戴，现场材料分类放置，损坏 的标识牌已更换，发电机已接地 整改负责人：管宇阳 日期：2023.11.26		
复查意见	经复查，部分整改项现已整改完成。 复查人：王子东 胡立楠 日期：2023.11.27		