监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-010

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 17 日	检查地点	光伏场区、料场、储能场区
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、储能设备舱内电缆支架焊接存在点焊，焊渣未清理； 2、光伏区环网接地焊接时发现发电机为有效接地，存在安全隐患； 3、现场部分施工人员安全带未采用高挂低，起不到安全防护作用。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	武庭新　王子东	施工项目部签收人/日期	詹宇阳　2023.12.17
整改情况	支架焊接已重新满焊，焊渣已清，防腐已做，发电机已重新接地，对现场安全人员已做安全培训，告示如何正确使用安全带。 整改负责人：詹宇阳　　日期：2023.12.19		
复查意见	经复查，已按要求进行整改并验收。 复查人：王子东　武庭新　　日期：2023.12.17.		