

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-012

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 30 日	检查地点	光伏场区、料场、储能场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、光伏区集电线路段，电缆沟深度不足且未铺沙盖砖； 2、光伏区沙场过路电缆无保护措施； 3、南高余区域人员任存在习惯性违章作业，管理人员必须加强管控及提高人员安全防范意识；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	尤佳新 王宇东	施工项目部 签收人/日期	管宇阳 2023.12.30
整改情况	电缆已挖出重新铺设，深度80公分铺沙盖砖，过路电缆已加穿钢管，已对工人进行安全教育 整改负责人：管宇阳 日期：2024.1.1		
复查意见	部分已挖出重新铺设，对于电缆无保护措施的必须整改后，报监理验收 复查人：尤佳新、王宇东 日期：2024.1.1		