

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-014

施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2024 年 01 月 13 日	检查地点	光伏场区、储能场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、光伏区桥架接地线使用铜编织线； 2、国庄区域 4 ² 电缆敷设时发现套号码管一端长时间浸泡在水里； 3、国庄区域围栏基础深度与图纸不符； 4、南高余区域施工人员安全意识淡薄，个别施工人员未佩戴安全帽， 浮船上无求生圈、安全带， 5、新胜吊装时发现安全区域内未设置警戒线，现场无人员指挥；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	高立标 尤佳新	施工项目部 签收人/日期	邵宇阳 2024.1.13
整改情况	光伏区桥架接地线已更换，在水中电缆已捞出。 围栏基础已重新挖，安全帽、安全带、救生圈已配备。		
复查意见	经检查，部分已整改，符合要求。电缆浸泡在 水中的抱箍电缆桥架个别未完成。		
	整改负责人：邵宇阳	日期：2024.1.15	
	复查人：高立标	日期：2024.01.15	