

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-015

施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2024 年 01 月 21 日	检查地点	光伏场区、储能场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、新胜区域发现，随车吊吊装浮船时施工人员站在浮船上一同起吊存在重大安全隐患； 2、支架安装时未放线，组件安装不在同一水平、组与组之间缝隙过大； 3、现场大部分动火作业，未配备灭火器，现场作业人员生火取暖，存在安全隐患；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	胡斌 尤佳新	施工项目部 签收人/日期	管宇阳 2024.1.21
整改情况	随车吊施工人员已教育，组件已整改，现场已配备灭火器。 整改负责人：管宇阳 日期：2024.1.23		
复查意见	经复查，部分整改符合要求。 组件、支架安装问题，必须在初检整改合格。 复查人：尤佳新 日期：2024.01.23		