监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-016

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 01 月 27 日	检查地点	光伏场区、储能场区
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、新胜区域发现，随车吊吊装浮船时施工人员站在浮船上一同起吊存在重大安全隐患； 2、支架安装时未放线，组件安装不在同一水平、组与组之间缝隙过大； 3、现场大部分动火作业，未配备灭火器，现场作业人员生火取暖，存在安全隐患；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	周凡　尤恒新	施工项目部签收人/日期	管宇阳　2024.1.27
整改情况	随邦施工人员已教育，组件间缝隙已调整，现场已配备灭火器 整改负责人：管宇阳　　日期：2024.1.29		
复查意见	经复查，已按要求进行整改，符合要求。 复查人：周凡、尤恒新　　日期：2024.01.30.		