

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-017

施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2024 年 02 月 02 日	检查地点	光伏场区、储能场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、南大留施工区域桥架支架焊接未配备灭火器。 2、小中泉发现现场施工人员笼火取暖。 3、马坊支架斜拉杆安装未紧固		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	太任新 高立彬	施工项目部 签收人/日期	管郭阳 2024.2.2
整改情况	现场已配备灭火器，对现场施工人员已教育，支架斜接 拉杆安装已紧固。 整改负责人：管郭阳 日期：2024.2.4		
复查意见	经复查，已按要求整改，符合要求。 复查人：高立彬 日期：2024.2.10		