


监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 11. 15	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全文明施工情况		
存在问题	经升压站巡视发现围墙基础开挖未设置安全防护 1、没有明显的安全警示标志 2、没有拉设安全围挡 存在安全隐患		
整改要求	要求施工单位暂停施工，待排除隐患，做好安全防护在进行施工		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	 2022.11.15
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人  日期：2022.11.16		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：贾金光 日期：2022.11.16		




Quark 夸克
 高清扫描 还原文档