

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.16	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全文明施工情况		
存在问题	光伏区巡视水上施工作业人员没有穿救生衣、没有配备救生圈，司机不戴安全帽下车作业，施工人员未正确佩戴安全帽，吊装区域未设警示标识，未拉警戒绳，存在严重的安全隐患		
整改要求	要求施工单位加强安全教育，做好安全交底		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2022.11.16
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：魏峰 日期：2022.11.17		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：贾金光 日期：2022.11.17		



Quark 夸克

高清扫描 还原文档