

。安联关育^

1. 中利集团

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-007

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 12. 13	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全文明施工情况		
存在问题	光伏区巡视两个外来人员未带安全帽		
整改要求	已现场要求施工单位对外来人员加强安全管理、学习安全教育		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	魏征. 2022. 12. 13
整改情况	以对外来人员加强安全管理。 整改负责人：魏征 日期：2022. 12. 13		
复查意见	经复查已整改。 复查人：贾金光 日期：2022. 12. 14		

扫码使用

夸克扫描王

