

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+鱼光互补项目（一期 80MW）

编号：ZHJL-JCJL-008

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 12. 17	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站质量问题		
存在问题	1、辅助泵房基础小 5 公分 2、电抗器基础小 8 公分		
整改要求	已现场要求施工单位整改对施工人员认真做好技术交底		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	张震 2022.12.17
整改情况	已认真对施工人员进行交底，已整改完成 整改负责人：张震 日期：2022.12.17		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：贾金光 日期：2022.12.18		

扫码使用

 夸克扫描王

