

项目监理检查记录表

工程名称：胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1.0098Mwp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：ZHJL-001

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022, 11, 25	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	定位放线工序已完成, 夹具安装完毕. 本工序支架安装		
存在问题	现场发现导轨连接件部位有变形现象		
监理措施	要求按规范整改		
检查人	李小忘	施工项目部 签收人/日期	徐江 2022.11.25
整改情况	已整改 整改负责人: 徐江 日期 2022.11.26		
复查意见	已整改 复查人: 李小忘 日期 2022.11.27		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。

