

监理检查记录表

工程名称: 杏林三宝高科树胶有限公司(一期)3.3MW 分布式光伏发电项目

编号: JXSB-01-SC-001

施工单位	浙江慈农电力工程有限公司	监理单位	湖州正衡电力工程咨询有限公司
检查时间	2022.12.3	检查地点	无信布
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场安全以及施工质量进行检查		
存在问题	1. 现场张贴安全标牌较少		
整改要求	1. 增加现场安全标志标牌张贴, 对施工人员进行安全教育培训		
检查人	胡俊	施工项目部 签收人/日期	通事
整改情况	已整改		
	整改负责人: 胡俊 日期		
复查意见			
	复查人: 胡俊 日期		