

监理检查记录表

工程名称: 吉祥三宝高科纺织有限公司(一期)3.2MW 分布式光伏发电项目
编号: JXSB-JLJC-003

施工单位	浙江慈农电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2022.12.16	检查地点	无纺布
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场安全以及施工质量进行检查		
存在问题	1、现场电线私拉乱接, 且无三级配电箱保护存在安全隐患且无灭火器配备。		
整改要求	1、在接引电源时, 要安装配电箱, 防治漏电现场电池在充电时, 不能放置太多锂电池在一起, 以防发生意外, 且配备好灭火器		
检查人	周建	施工项目部 签收人/日期	周建
整改情况	已整改		
	整改负责人: 周建 日期		
复查意见	经检查, 已整改完毕。  复查人: 周建 日期		