



监理检查记录表

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

编号：CDZC-ZHJL--010

| | | | |
|-----------|---|-----------------|--|
| 施工单位 | 株洲交流技术国家工程研究中心有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023年03月25日 | 检查地点 | 屋面光伏区 |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 | | |
| 存在问题 | 1、屋面熔接底座未配备灭火器。 2、现场施工工人有个别未佩戴反光背心。 | | |
| 整改要求 | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于1天之内进行教育整改 | | |
| 检查人 | 王明官 | 施工项目部 签收人/日期 |  2023.3.25 |
| 整改情况 | 已按要求整改 整改负责人:  日期: 2023.3.26 | | |
| 复查意见 | 已整改 复查人: 王明官 日期: 2023.3.26 | | |

