




监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-JC-010

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.29	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行电缆沟开挖、临边护栏安装、导轨安装、箱变基础施工，主要对现场进行以下几点检查 1、G 仓临边护栏安装；C 仓和 G 仓导轨安装、高压电缆沟开挖埋管回填；3#箱变、4#箱变基础施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、箱变基础部分设计图纸不齐全，未按图施工。 2、导轨安装连接处缝隙较大。		
整改要求	1、尽快与设计院沟通出具详细图纸，现场施工与图纸一致。 2、要求按照设计标准整改，对于导轨安装连接处缝隙较大的加以整改，使其紧密贴合。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	正在沟通设计 整改负责人：张磊 日期：2023.7.31		
复查意见	 复查人：王静 日期：2023.07.31		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备