

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-JCJL-002

施工单位	上海历挚机电设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.29	检查地点	3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 3#屋面安装防护围栏检查；		
存在问题	安全围栏螺丝紧固过程中，未按图纸要求安装两平一弹垫片		
整改要求	要求对已安装安全围栏全面进行检查，缺少的垫片及时整改		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	张亚平 2022.8.01
整改情况	已整改。 整改负责人 张亚平 日期：2022.8.01		
复查意见	已整改。 复查人：李仓立 日期：2022.8.02		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

