

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-JCJL-004

施工单位	上海历攀机电设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.08.08	检查地点	材料区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工安全进行检查		
存在问题	在使用切割机切割导轨的过程中切割机未安装保护套		
整改要求	口头要求施工单位进行整改及时安装保护套		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	姜旭 2022.8.10
整改情况	已整改 整改负责人 姜旭 日期: 2022.8.10		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2022.8.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

