

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

编号: JNSH-ZHJL-JCJL-008

施工单位	上海历擎机电设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.11	检查地点	3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 3#屋面施工现场巡视		
存在问题	在做组件跨接线过程中发现 304 不锈钢管过短导致光伏线暴露		
整改要求	要求施工单位及时更换 304 不锈钢管并对现场其他位置进行检查		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	2022.9.13
整改情况	已整改 整改负责人: 姜旭 日期: 2022.9.13		
复查意见	整改合格 复查人: 姜旭 日期: 2022.9.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建