

监理检查记录表

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	湖州强力电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 4 日	检查地点	5#、6#厂房
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工现场安全检查		
存在问题	施工爬梯不牢固及有晃动现象，屋面采光带无安全防护措施。		
整改要求	要求对施工爬梯进行整改、加固，屋面采光带进行围护并挂安全警示标志。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日 期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		