

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号：NRYL-JCJLB-03

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.1	检查地点	电缆车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查施工现场质量安全		
存在问题	1、组件 MC4 插头没有用卡口固定，插头与屋面接触。		
整改要求	以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。		
检查人	张有峰	施工项目部 签收人/日期	徐良胜 2022.11.1
整改情况	已整改完成 整改负责人 徐良胜 2022.11.5 日期		
复查意见	整改合格 复查人 张有峰 2022.11.5 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

