

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号：NRYL-JCJLB-12

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.25	检查地点	电缆车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查施工现场质量安全		
存在问题	个别镀锌支架螺栓没有紧固到位。		
整改要求	以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。		
检查人	张东峰	施工项目部 签收人/日期	徐镜胜 2022.11.25
整改情况	按要求整改完成 整改负责人：徐镜胜 日期：2022.11.25		
复查意见	符合要求 复查人：张东峰 日期：2022.11.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建