

监理检查记录表

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：001

施工单位	山东电工电气集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.7.20	检查地点	横山大门村村部
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	组件方阵接地系统检查。		
存在问题	屋面组件方阵未用黄绿线与接地网联结。		
整改要求	每组组件方阵用黄绿线与接地扁钢联结， 形成闭合回路。		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	刘志军 2023.7.20
整改情况	整改完成，报监理部复查。		
	整改负责人：刘志军 日期 2023.7.		
复查意见	复查合格		
	复查人：陈伟 日期 2023.7.		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：002

施工单位	山东电工电气集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.7.24	检查地点	横山三村光伏农场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件平面度检测。		
存在问题	屋面组件安装平面度超过标准。		
整改要求	整体平面度控制在 5mm 以内。		
检查人	陈文伟	施工项目部 签收人/日期	刘克华 2023.7.24
整改情况	整改完成 整改负责人：刘克华 日期 2023.7.24		
复查意见	复查合格 复查人：陈文伟 日期 2023.7.24		

