

监理检查记录表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 001

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.2.18	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	定位放线,基坑开挖.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈永伟	施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.2.18
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 002

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.2.28	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	升压舱.电池舱钢筋.模板安装.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张华	施工项目部 签收人/日期	何发年 2023.2.28
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		



监理检查记录表

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 003

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.3.9	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	接地网整改.		
存在问题	埋深不足		
整改要求	按图纸要求-0.8米.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.3.9
整改情况	整改完成 整改负责人: 何发华 日期 2023.3.10		
复查意见	复查合格 复查人: 陈伟 日期 2023.3.10		



监理检查记录表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 004

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.3.19	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	升压舱. 电池的砌筑.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	阮大伟	施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.3.19
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化化学储能项目

编号: 005

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.3.24	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	实体围墙砌筑.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.3.24
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 006

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.4.6	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	场地平整填碎石面层。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	何发华. 2023.4.6
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		



监理检查记录表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化
学储能项目

编号: 007

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.4.12	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	电地能.升压能吊装		
存在问题	漆膜损伤.		
整改要求	按色号及时补漆.		
检查人	附书	施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.4.12
整改情况	整改完成 整改负责人:何发华. 日期		
复查意见	复查合格. 复查人: 附书 日期		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 008

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.4.13	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	桥桩.电缆敷设.		
存在问题	桥架接地跨接安装.		
整改要求	黄绿线跨接.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	何发华. 2023.4.13
整改情况	整改完成 整改负责人:何发华 日期 2023.4.14		
复查意见	复查合格. 复查人: 陈伟 日期 2023.4.		



监理检查记录表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: 009

编号: 007					
施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司	
检查时间	2023.4.24		检查地点		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	监控系统安装调试。				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	陈伟		施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.4.24	
整改情况	整改负责人: 何发华 日期				
复查意见	复查人: 日期				



扫描全能王 创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:国投广东生物能源有限公司电化学生能项目

编号: 0/0

施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.4.26	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	并网柜安装		
存在问题	并网柜间隙,垂直度超过标准.		
整改要求	接线,调试前整改完成.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	何发华 2023.4.26
整改情况	整改完成 整改负责人: 何发华 日期 2023.4.27		
复查意见	复查合格. 复查人: 陈伟 日期 2023.4.27		

