

监 理 检 查 记 录 表

项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	中建凯德电子工程设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.13	检查地点	好德物流仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场混凝土基础拆模后外观质量检查		
存在问题	个别基础震捣不密实，有局部蜂窝、麻面现象		
整改要求	要求施工方对现场基础全数检查，有缺陷的基础进行修补整改		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	杨洪, 3.13
整改情况	施工单位已对现场基础进行修复整改。 整改负责: 张勇强 日期: 2023.3.13		
复查意见	现场检查, 已按要求整改。 复查人: 刘德文 日期: 2023.3.14		