

监 理 检 查 记 录 表

项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	中建凯德电子工程设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.19	检查地点	京东上海冷链分拣中心 2# 仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	京东上海冷链分拣中心 2# 仓库屋面作业临边、采光带、安全通道等安全设施落实情况检查		
存在问题	安全通道爬梯、防护栏杆不符合规范要求，未刷黄黑漆警示；采光带防护措施不到位，局部女儿墙需加围护栏杆。		
整改要求	要求施工单位对照建设方施工安全规范文件，结合现场实际情况进行相关整改，整改后报监理项目部复查。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	高成卫 . 3.20.
整改情况	根据现场要求已整改 整改负责人 张富强 日期：3.25		
复查意见	现场复查，已整改 复查人：刘德文 日期：2023.3.28		