


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-JLJC-07

施工单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.27	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场屋面安装完成的电缆桥架进行检查 2、检查电缆桥架安装是否符合设计图纸要求		
存在问题	电缆桥架部分固定夹具与屋面彩钢瓦贴合不到位		
整改要求	对安装完成的电缆桥架检查，保证电缆桥架固定夹具与屋面要紧密贴合，确保足够的稳定性		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2023.5.27
整改情况	已按要求对全部电缆桥架检查，对不满足要求的已完成整改。  整改负责人:  日期		
复查意见	已完成整改。  复查人:  日期		