

监理检查记录表

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-JLJC-08

施工单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.27	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场电缆敷设进行检查		
存在问题	电缆敷设时未使用地滑轮，造成电缆损坏		
整改要求	电缆敷设时使用地滑轮拉电缆，以防损坏电缆		
检查人	127/52	施工项目部 签收人/日期	2023.5.27
整改情况	已按要求使用滑轮，防止电缆损坏  整改负责人：[Signature] 日期		
复查意见	已整改  复查人：[Signature] 日期		