

## 监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-AQ-002

|           |                                                                                     |                 |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位      | 中铁电气化局集团第一工程有限公司                                                                    | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司     |
| 检查时间      | 2023. 04. 23                                                                        | 检查地点            | 升压站                |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |
| 施工及检查情况简述 | 检查吊装区域安全警示标识情况                                                                      |                 |                    |
| 存在问题      | 钢结构吊装区域安全警示标识不到位。                                                                   |                 |                    |
| 整改要求      | 要求对吊装区域增加标牌，立即整改。                                                                   |                 |                    |
| 检查人       | 苏航                                                                                  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 苏江伟<br>2023. 4. 23 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：苏江伟 日期：2023. 4. 23                                                     |                 |                    |
| 复查意见      | 整改完成<br>复查人：苏航 日期：2023. 4. 23                                                       |                 |                    |