

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）
编号：HHGF-YHEQ-AQ-003

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.08	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查施工现场安全性施工情况		
存在问题	施工过程中局部安全警戒围护不到位。		
整改要求	要求现场设置警戒线并符合现场需求。		
检查人	姜帆	施工项目部 签收人/日期	姜帆 2023.5.8
整改情况	已整改 整改负责人：姜帆 日期：2023.5.8		
复查意见	已复查整改 复查人：姜帆 日期：2023.5.8		