

监理检查记录表

工程名称：天门市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-004

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 08 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站电缆穿管检查： 1、管道应排列整齐，走向合理，管径选择合适。 2、管口排列整齐，封堵严密。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	黎健光	施工项目部 签收人/日期	范记伟 2023.6.8
整改情况	/		
	整改负责人：		日期：
复查意见	/		
	复查人：		日期：