

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）
编号：HHGF-YHEQ-AQ-001

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.21	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基础预埋件制作、焊接		
存在问题	预埋件焊接场地施工垃圾较多，切割机旁存在朝天钉现象		
整改要求	立即清理现场，按照作业规程交代教育施工作业人员		
检查人	苏航	施工项目部 签收人/日期	范江伟 2023.5.21
整改情况	垃圾已清理，切割机已更换 整改负责人：范江伟 日期：2023.5.22		
复查意见	已复查整改 复查人：苏航 日期：2023.5.22		