

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-AQ-008

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.28	检查地点	5#6#集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路定位放线已结束，桥架材料已到位，桥架管桩已安装完毕已进入桥架安装工序。		
存在问题	5#6#集电线路现场检查发现： 1、施工人员未佩戴安全帽 2、未规范使用安全带		
整改要求	现场立即责令整改		
检查人	苏杭	施工项目部 签收人/日期	范江市 2023.6.28
整改情况	已整改 整改负责人：范江市 日期：2023.6.28		
复查意见	复查整改 复查人：苏杭 日期：2023.6.28		