

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-012

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 13 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站室外设备接地安装检查： 1、同类设备的接地接地线位置一致，方向一致。 2、接地线弯制弧度弯曲自然、工艺美观。 3、接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识，间隔宽度、顺序一致，最上面一道为黄色，接地标识宽度为 15~100mm。 4、螺栓连接接触面紧密，连接牢固，螺栓丝扣外露长度一致，配件齐全。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	黎建光 6.13	施工项目部 签收人/日期	范伟 2023.6.13
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		