

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-013

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 07 月 09 日	检查地点	30 区光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	30 区箱变桩基定位放线已完毕，箱变工程桩已施工完毕，已进入箱变及平台吊装工序：		
存在问题	1、现场发现平台的工字钢中心线与柱头悬空		
整改要求	按图纸要求整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	范江林 2023.7.9
整改情况	已整改 整改负责人：范江伟 日期：2023.7.10		
复查意见	复查人： 日期：		