

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-014

单位(子单位)工程名称	升压站主变	方阵（分部工程）	主变器身检查
检查依据	《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010 设备厂家资料，设计图纸，已批准的施工方案		试验日期 2023. 5. 10
序号	检查项目	标准或要求	检查结果
1	基础检查	GB 50148-2010 第 3.0.6 基础施工完毕后应对标高、中心线进行复核，预埋件及预留孔应符合设计要求，预埋件应牢固；中间交接记录齐全	☒ 是 ☐ 否 符合要求
2	起重设备检查	起重设备在检验有效期内	☒ 是 ☐ 否 符合要求
3	特种作业人员检查	特种作业人员持证上岗	☒ 是 ☐ 否 符合要求
4	接地装置安装	箱变接地网已敷设，按设计要求预留两接地点；隐蔽记录齐全；	☒ 是 ☐ 否 符合要求
5	本体外观检查	GB 50148-2010 第 4.2.1.1 油箱及所有附件应齐全，无锈蚀及机械损伤，密封应良，绕组的压钉紧固，防松螺母锁紧	☒ 是 ☐ 否 符合要求
6	密封性能	带油运输 不渗油，油箱法兰及封板螺栓紧固	☐ 有 ☐ 无 渗漏
7	资料检查	GB 50148—2010 第 3.0.2 条安装使用说明书、出厂试验报告、合格证齐全，符合合同技术协议规定	☒ 符合 ☐ 不符合
发现问题及处理情况： 无			
结论： 经审查符合			
监理人员（签字）：黎建光 日期：2023.5.10			