

## 监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-007

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 中铁电气化局集团第一工程有限公司                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2023.06.23                                                                                     | 检查地点            | 7#8#集电线路         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 集电线路定位放线已结束，桥架材料已到位，桥架管桩已安装完毕已进入桥架安装工序。                                                        |                 |                  |
| 存在问题      | 5#6#集电线路现场检查发现：<br>1、施工人员未佩戴安全帽<br>2、角磨机无护罩<br>3、未规范使用安全带                                      |                 |                  |
| 整改要求      | 现场立即责令整改                                                                                       |                 |                  |
| 检查人       | 苏航                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 范江伟<br>2023.6.24 |
| 整改情况      | 已整改完成<br>整改负责人：范江伟   日期：2023.6.24                                                              |                 |                  |
| 复查意见      | 复查结束、已整改<br>复查人：苏航   日期：2023.6.24                                                              |                 |                  |