


监理检查记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-MQL-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.3	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚钢结构安装		
存在问题	有螺丝松动，未紧固到位 		
整改要求	安排人员检查所有钢结构螺丝，确保紧固到位		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	徐以
整改情况	已全部检查紧固 整改负责人：徐以 日期：2023.5.5		
复查意见	已紧固 复查人：南玉荣 日期：2023.5.6		

