


监理检查记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目
编号：JXM13-MQL-003

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.3	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚钢结构安装		
存在问题	有螺丝松动，未紧固到位 		
整改要求	安排人员检查所有钢结构螺丝，确保紧固到位。		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	韩海芳
整改情况	整改负责人: 韩海芳 日期: 2023.5.3		
复查意见	已整改。 复查人: 周玉荣 日期: 2023.05.05		

