


## 监理检查记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目  
 编号：JXM13-MQL-005

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.06.13                                                                                     | 检查地点            | 研发中心屋面         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 研发中心屋面直流电缆敷设                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      |             |                 |                |
| 整改要求      | 外露电缆穿管必须用不锈钢扎带或抱箍固定。                                                                           |                 |                |
| 检查人       | 南生荣                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 韩海龙            |
| 整改情况      | 整改负责人: 韩海龙 日期: 2023.6.13                                                                       |                 |                |
| 复查意见      | 已整改。<br>复查人: 南生荣 日期: 2023.06.15                                                                |                 |                |

