


监理检查记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目
 编号：JXM13-MQL-007

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.25	检查地点	配电房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	研发中心屋面交流电缆敷设		
存在问题	并网柜基础槽钢未刷漆做防腐 		
整改要求	刷漆做防腐，要与配电房其他设备基础颜色一致。		
检查人	陈永策	施工项目部 签收人/日期	韩海芳
整改情况	整改负责人：韩海芳 日期：2023.06.28		
复查意见	已整改。 复查人：陈永策 日期：2023.06.28		

