

监理检查记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW
分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-JC-001

施工单位	宁波联兴能源科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023.4.14	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	现场主要对支架安装施工主要对现场进行以下几点检查： 1、现场安全文明控制。 2、现场安全文明管理。 3、支架安装施工质量状况。		
存在问题	个别支架螺栓未拧紧。个别人员未做好安全防护措施。		
整改要求	要求施工单位按照规范要求进行整改。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟.2023.4.14
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期：2023.4.14		
复查意见	合格 复查人：王磊 日期：2023.4.14		

监理检查记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW 分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-JC-002

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.4.18	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场主要对组件安装施工主要对现场进行以下几点检查： 1、现场安全文明控制。 2、现场安全文明管理。 3、组件安装施工质量状况。		
存在问题	个别组件压块未拧紧。		
整改要求	要求施工单位按照规范要求整改。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟. 2023.4.18
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期：2023.4.18		
复查意见	合格 复查人：王磊 日期：2023.4.18		

监理检查记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW 分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-JC-003

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.4.19	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场主要对逆变器安装施工主要对现场进行以下几点检查： 1、现场安全文明控制。 2、现场安全文明管理。 3、逆变器安装施工质量状况。		
存在问题	个别人员未做好安全措施，逆变器接地未连接。		
整改要求	要求施工单位按照设计、规范要求整改到位。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 2023.4.19
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期：2023.4.19		
复查意见	合格 复查人：王磊 日期：2023.4.19		

监理检查记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW
 分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-JC-004

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.05	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场主要对电缆敷设施工主要对现场进行以下几点检查： 1、现场安全文明控制。 2、现场安全文明管理。 3、电缆敷设施工质量状况。		
存在问题	发现少数地方电缆敷设杂乱。		
整改要求	要求施工单位按照设计、规范要求整改到位。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	陈波伟:2023.5.05
整改情况	已整改 整改负责人：陈波伟 日期：2023.5.05		
复查意见	合格 复查人：王磊 日期：2023.5.5		

监理检查记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW
分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-JC-005

施工单位	宁波联兴能源科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023.5.7	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	现场主要对接地环网施工主要对现场进行以下几点检查： 1、现场安全文明控制。 2、现场安全文明管理。 3、接地施工质量状况。		
存在问题	发现少数地方接地焊接处未做防腐处理。现场临时用电不规范。		
整改要求	要求施工单位按照设计、规范要求整改到位。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	陈浚伟.2023.5.7
整改情况	已整改 整改负责人：陈浚伟 日期：2023.5.7		
复查意见	合格 复查人：王磊 日期：2023.5.7		