

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	安徽跨江电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 29 上午 10：00-11：30		检查地点	双柏县辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 1 户，现场共有 7 人在作业，安装质量基本满足规范 GBT-50794-2012 的要求。			
存在问题	1、安装完成的支架屋面清理不到位。 2 有一户的安装现场未做临边防护，未悬挂警示标牌。			
整改要求	已现场要求：1 在组件安装前施工作业屋面杂草及垃圾必须清理干净。 2 屋面周围无女儿墙的屋面，必须做临边防护并悬挂警示标牌。			
检查人	贾金尧		施工项目部 签收人/日期	唐高岭 2023.04.29
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：唐高岭 日期：2023.04.29			
复查意见	经复查已整改。 复查人：贾金尧 日期：2023.04.29			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。