

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 05 月 07 日上午 10: 30-下午 3: 40	检查地点	双柏县辖区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 1 户, 现场共有 7 人在作业, 安装质量基本满足规范 GBT-50794-2012 的要求。		
存在问题	1 安装完成的支架屋面清理不到位。		
整改要求	已现场要求: 在组件安装结束屋面垃圾必须清理干净。		
检查人	贾金亮	施工项目部 签收人/日期	唐成土 2022.05.07
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 唐成土 日期 2022.05.07		
复查意见	经复查已整改 复查人: 贾金亮 日期 2023.05.07		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

扫码使用

夸克扫描王

