

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHHL-JLJC-005

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 安徽跨江电力工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2023 年 05 月 31 日上午 10: 00-12: 00 点                                                             | 检查地点            | 双柏县辖区境内          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 共检查光伏电气安装安装 1 户, 现场共有 6 人在作业, 安全防护措施基本到位。                                                      |                 |                  |
| 存在问题      | 2 直流电缆布置不符合规范 GB-50794 的相关要求。<br>3 接地扁铁焊接及搭接不符合光伏接地规范要求。<br>4 逆变器及电表箱安装高度不满足图纸设计要求。            |                 |                  |
| 整改要求      | 已要求施工单位立即按规范要求整改,                                                                              |                 |                  |
| 检查人       | 贺金光                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 唐尧<br>2023.05.31 |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br>整改负责人: 唐尧 日期 2023.05.31                                                            |                 |                  |
| 复查意见      | 经复查已整改。<br>复查人: 贺金光 日期 2023.05.31                                                              |                 |                  |

扫码使用



夸克扫描王

