

监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-008

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.09	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 电缆沟验沟。 2. 设备基础地基验槽。		
存在问题	1. 电缆沟个别部位深度不足。		
整改要求	1. 要求将电缆沟开挖时设计深度。		
检查人	高琰斌	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改 整改负责人: 张磊 日期: 2023.06.10		
复查意见	经复查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高琰斌 日期: 2023.06.10		

