

监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-009

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.14	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 混凝土预制墩外观检查。 2. 高压电缆敷设。		
存在问题	1. 个别混凝土预制墩棱角有破损。		
整改要求	1. 要求将预制墩棱角进行修补。		
检查人	高洁斌	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 张磊 日期: 2023.06.14		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 高洁斌 日期: 2023.06.14.		



监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-010

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.21	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 混凝土预制墩吊装。 2. 变压器、配电柜吊装。		
存在问题	1. 吊装作业时安全警戒带未设立。		
整改要求	1. 要求吊装作业时必须设立安全警戒带，安全人员必须履职到位。		
检查人	高琰斌	施工项目部 签收人/日期	姚菲
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 姚菲 日期: 2023.06.21		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 高琰斌 日期: 2023.06.21		



监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-011

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.30	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 一次、二次舱吊装。 2. 组件安装。 3. 电缆接线、终端头制作、各试验。		
存在问题	1. 个别组件安装存在倾斜现象，不在同一平面。 2. 个别组件中压块有未紧固现象。		
整改要求	1. 要求组件安装在同一平面，中压块安装必须紧固。		
检查人	高洁文	施工项目部 签收人/日期	魏巍、张志刚 2023.06.30
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 张志刚 日期: 2023.06.02		
复查意见	经检查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高洁文 日期: 2023.06.02		

