


监理检查记录表

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：XYWH-ZHJL-JCJL-004

施工单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 7. 24	检查地点	深加工车间
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视深加工车间施工情况		
存在问题	 压块未紧固。		
整改要求	对压块进行紧固，并检查其他压块是否紧固。		
检查人	王相才	施工项目部 签收人/日期	张涛
整改情况	已整改 整改负责人：张涛 日期：2023.7.24		
复查意见	已整改完成 复查人：王相才 日期：2023.7.24		